

Foto 1 – Vedere imobil – fațadă – terasă închisă




Foto 2 – Vedere fațadă laterală dreapta




Foto 3 – Detaliu TG și degradări finisaje



Foto 4 – Detaliu – crăpături structură rezistență




Foto 5 – Vedere fațadă posterioară (spre parc)




Foto 6 – Detaliu degradări finisaje exterioare




Foto 7 – Vedere zona de extindere laterală



Foto 8 – Vedere zona extinderii – bucătărie și bar




Foto 9 – Vedere fațadă laterală stânga




Foto 10 – Aspect interior – zona terasei închise




Foto 11 – Interior – detaliu închideri și planșeu




Foto 12 – Aspect interior – zona comercială